

**Работы по эксплуатации и текущему ремонту общего имущества МКД по наб.
Кутузова д. 34 лит. А, выполненные в 2016 году**

Объект ремонта мест общего пользования	Подразделение / работы	Период выполнения работ	Выполнение работ
Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел эксплуатации Осмотр входов в подвалы и чердачных помещений	1 квартал	выполнено
Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел эксплуатации Осмотр входов в подвалы и чердачных помещений	1 квартал	выполнено
Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел эксплуатации Осмотр входов в подвалы и чердачных помещений	1 квартал	выполнено
Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел эксплуатации Осмотр входов в подвалы и чердачных помещений	1 квартал	выполнено
Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел эксплуатации Осмотр входов в подвалы и чердачных помещений	1 квартал	выполнено
Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел эксплуатации Осмотр входов в подвалы и чердачных помещений	1 квартал	выполнено
Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел эксплуатации Осмотр входов в подвалы и чердачных помещений	1 квартал	выполнено
Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел эксплуатации Очистка кровли от снега и наледи	1 квартал	выполнено
Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел эксплуатации Технический осмотр кровли и системы водоотвода Осмотр входов в подвалы и чердачных помещений	1 квартал	выполнено
Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел эксплуатации Осмотр входов в подвалы и чердачных помещений	1 квартал	выполнено
Кутузова наб., д.34 (лестничная клетка 2)	Отдел электротехнических работ Профилактический осмотр (Осмотр эл.проводки автоматов,рабочего освещ,аварийного осв.,Тестиров.УЗО.)	1 квартал	выполнено
Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел электротехнических работ Профилактический осмотр (Осмотр: эл.щита,тестирование УЗО,изм.Т пирометром,розеток,выключач,светков.)	1 квартал	выполнено
Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел эксплуатации Технический осмотр	1 квартал	выполнено

Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел эксплуатации Технический осмотр кровли и системы водоотвода	1 квартал	выполнено
Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел эксплуатации Осмотр входов в подвалы и чердачных помещений	1 квартал	выполнено
Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел механика Уборка сброшенного снега и наледи Уборка и вывоз снега	1 квартал	выполнено
Кутузова наб., д.34 (лестничная клетка 2)	Отдел электротехнических работ Профилактический осмотр (Осмотр: эл.щита,тестирование УЗО,изм.Т пирометром,розеток,выключач,свет- ков.)	1 квартал	выполнено
Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел эксплуатации Технический осмотр кровли и системы водоотвода	1 квартал	выполнено
Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел эксплуатации Очистка кровли от снега и наледи	1 квартал	выполнено
Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел электротехнических работ Профилактический осмотр (Осмотр этажных щитов,ГРЩ,ОРУ.Измерение токов нагрузки.)	1 квартал	выполнено
Кутузова наб., д.34 (лестничная клетка 2)	Отдел электротехнических работ Профилактический осмотр (Осмотр розеток,выкл- й,эл.щита,автоматов,светильников,т естир-е УЗО)	1 квартал	выполнено
Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел эксплуатации Технический осмотр	1 квартал	выполнено
Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел электротехнических работ Профилактический осмотр (Осмотр этажных щитов,ГРЩ,ОРУ.Измерение токов нагрузки.)	2 квартал	выполнено
Кутузова наб., д.34 (лестничная клетка 2)	Отдел электротехнических работ Профилактический осмотр (Осмотр розеток,выкл- й,эл.щита,автоматов,светильников,т естир-е УЗО)	2 квартал	выполнено
Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел эксплуатации Технический осмотр кровли и системы водоотвода	2 квартал	выполнено
Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел эксплуатации Технический осмотр	2 квартал	выполнено

Кутузова наб., д.34 (лестничная клетка 2)	Отдел электротехнических работ Профилактический осмотр (Осмотр этажного щита, контроль качества эл.снабж, тест УЗО.)	2 квартал	выполнено
Кутузова набережная, 34, Лит. А	Отдел электротехнических работ Профилактический осмотр (Осмотр розеток, выкл- й, эл. щита, автоматов, светильников, т естир-е УЗО)	2 квартал	выполнено
Кутузова набережная, 34, Лит. А	Отдел эксплуатации Технический осмотр кровли и системы водоотвода	2 квартал	выполнено
Кутузова наб., д.34 (лестничная клетка 2)	Отдел электротехнических работ Профилактический осмотр (Осмотр: этажного щита, Тест УЗО, распред.коробок, освещения, эл. проводки)	2 квартал	выполнено
Кутузова набережная, 34, Лит. А	Отдел эксплуатации Промывка системы центрального отопления гидropневматическим способом Подготовка здания к отопительному сезону	2 квартал	выполнено
Кутузова набережная, 34, Лит. А	Отдел механика Ремонт водосточных труб и отливов (Замена на усиленные) Ремонт двери (Выход на чердак, сломана проушина навесного замка)	2 квартал	выполнено
Кутузова набережная, 34, Лит. А	Отдел эксплуатации Технический осмотр	3 квартал	выполнено
Кутузова наб., д.34 (лестничная клетка 2)	Отдел электротехнических работ Профилактический осмотр (Осмотр освещения, светильников.)	3 квартал	выполнено
Кутузова набережная, 34, Лит. А	Подрядные работы Замена 3-х металлических козырьков на двореом фасаде	3 квартал	выполнено
Кутузова набережная, 34, Лит. А	Отдел эксплуатации Технический осмотр	3 квартал	выполнено
Кутузова набережная, 34, Лит. А	Отдел эксплуатации Мелкий малярный ремонт (Фасадные работы после установки козырьков)	3 квартал	выполнено
Кутузова набережная, 34, Лит. А	Отдел эксплуатации Технический осмотр	3 квартал	выполнено
Кутузова набережная, 34, Лит. А	Отдел эксплуатации Включение и проверка работы системы центрального отопления	3 квартал	выполнено

Кутузова наб., д.34 (лестничная клетка 2)	Отдел электротехнических работ Профилактический осмотр (Осмотр эл.проводки автоматов, рабочего освещ, аварийного осв., Тестиров. УЗО.)	3 квартал	выполнено
Кутузова наб., д.34 (лестничная клетка 2)	Отдел эксплуатации Выявление причины отсутствия света	4 квартал	выполнено
Кутузова наб., д.34 (лестничная клетка 2)	Отдел электротехнических работ Профилактический осмотр (Осмотр этажного щита, контроль качества эл.снабж, тест УЗО.)	4 квартал	выполнено
Кутузова набережная, 34, Лит. А	Отдел эксплуатации Технический осмотр	4 квартал	выполнено
Кутузова набережная, 34, Лит. А	Отдел эксплуатации Устранение дефекта на трубопроводе центрального отопления Вскрытие стены для ремонта коммуникаций	4 квартал	выполнено
Кутузова набережная, 34, Лит. А	Отдел электротехнических работ Профилактический осмотр (Осмотр эл.проводки автоматов, рабочего освещения.)	4 квартал	выполнено
Кутузова набережная, 34, Лит. А	Отдел эксплуатации Устранение дефекта на трубопроводе центрального отопления	4 квартал	выполнено
Кутузова набережная, 34, Лит. А	Отдел эксплуатации Регулировка системы центрального отопления	4 квартал	выполнено
Кутузова набережная, 34, Лит. А	Отдел эксплуатации Технический осмотр кровли и системы водоотвода	4 квартал	выполнено
Кутузова набережная, 34, Лит. А	Отдел эксплуатации Технический осмотр кровли и системы водоотвода	4 квартал	выполнено
Кутузова набережная, 34, Лит. А	Отдел эксплуатации Технический осмотр	4 квартал	выполнено
Кутузова набережная, 34, Лит. А	Отдел эксплуатации Ремонт водосточных труб и отливов	4 квартал	выполнено
Кутузова набережная, 34, Лит. А	Отдел эксплуатации Замена участка трубы	4 квартал	выполнено
Кутузова набережная, 34, Лит. А	Отдел эксплуатации Технический осмотр	4 квартал	выполнено