

Работы по эксплуатации и текущему ремонту общего имущества МКД по наб. Кутузова д. 34 лит. А, выполненные в 2018 году

Объект ремонта мест общего пользования	Подразделение / работы	Период выполнения работ	Выполнение работ
Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел электротехнических работ службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Профилактический осмотр в действующих электроустановках	1 квартал	выполнено
Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Технический осмотр кровли, чердака, подвала, лестниц, дверей, окон	1 квартал	выполнено
Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Технический осмотр сантехнического оборудования, системы ц/о, ГВС и ХВС, проверка приборов учета, регулировка отопления	1 квартал	выполнено
Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел электротехнических работ службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Профилактический осмотр в действующих электроустановках	1 квартал	выполнено
Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Технический осмотр кровли, чердака, подвала, лестниц, дверей, окон	1 квартал	выполнено
Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Очистка кровли от снега и наледи	1 квартал	выполнено
Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Технический осмотр сантехнического оборудования, системы ц/о, ГВС и ХВС, проверка приборов учета, регулировка отопления	1 квартал	выполнено
Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Технический осмотр кровли, чердака, подвала, лестниц, дверей, окон	1 квартал	выполнено
Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Технический осмотр сантехнического оборудования, системы ц/о, ГВС и ХВС, проверка приборов учета, регулировка отопления	1 квартал	выполнено
Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Очистка кровли от снега и наледи	1 квартал	выполнено
Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел электротехнических работ службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Текущий ремонт (Ремонт ГРЩ)	1 квартал	выполнено

Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел электротехнических работ службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Профилактический осмотр в действующих электроустановках	1 квартал	выполнено
Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Техническое обслуживание	1 квартал	выполнено
Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел электротехнических работ службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Техническое обслуживание (Маркировка эл.щитов.)	1 квартал	выполнено
Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Технический осмотр кровли, чердака, подвала, лестниц, дверей, окон	2 квартал	выполнено
Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел электротехнических работ службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Профилактический осмотр в действующих электроустановках	2 квартал	выполнено
Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Мытье фасада здания	2 квартал	выполнено
Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел электротехнических работ службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Техническое обслуживание	2 квартал	выполнено
Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел электротехнических работ службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Техническое обслуживание (Маркировка эл.щитов.)	2 квартал	выполнено
Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Технический осмотр сантехнического оборудования, системы ц/о, ГВС и ХВС, проверка приборов учета, регулировка отопления	2 квартал	выполнено
Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Техническое обслуживание	2 квартал	выполнено
Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел ремонтно-строительных работ Общестроительные работы (Ремонт арки.)	2 квартал	выполнено
Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Технический осмотр кровли, чердака, подвала, лестниц, дверей, окон	2 квартал	выполнено
Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Ремонт механизмов (Ремонт слухового окна на крыше)	2 квартал	выполнено
Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел электротехнических работ службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Профилактический осмотр в действующих электроустановках	2 квартал	выполнено

Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Сварочные работы Подготовка к работам (Подготовка к покрасочным работам решетки и ворот) Ремонт ограждения	2 квартал	выполнено
Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел электротехнических работ службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Техническое обслуживание	2 квартал	выполнено
Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Технический осмотр сантехнического оборудования,системы ц/о,ГВСиХВС,проверка приборов учета,регулировка отопления	2 квартал	выполнено
Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел ремонтно-строительных работ Общестроительные работы (Ремонт арки.)	2 квартал	выполнено
Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Техническое обслуживание	2 квартал	выполнено
Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Технический осмотр кровли,чердака,подвала,лестниц,дверей,окон	2 квартал	выполнено
Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел электротехнических работ службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Профилактический осмотр в действующих электроустановках	2 квартал	выполнено
Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел ремонтно-строительных работ Общестроительные работы (Ремонт арки.)	2 квартал	выполнено
Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел ремонтно-строительных работ Общестроительные работы (Ремонт арки.)	2 квартал	выполнено
Кутузова наб., д.34 (чердак)	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Замена участка трубы Восстановление теплоизоляции	2 квартал	выполнено
Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Подготовка здания к отопительному сезону	2 квартал	выполнено
Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Технический осмотр	2 квартал	выполнено
Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Техническое обслуживание	2 квартал	выполнено
Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел электротехнических работ службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Техническое обслуживание	2 квартал	выполнено
Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел электротехнических работ службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Профилактический осмотр в действующих электроустановках	3 квартал	выполнено

Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Технический осмотр кровли, чердака, подвала, лестниц, дверей, окон	3 квартал	выполнено
Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Технический осмотр сантехнического оборудования, системы ц/о, ГВС и ХВС, проверка приборов учета, регулировка отопления	3 квартал	выполнено
Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Подготовка здания к отопительному сезону	3 квартал	выполнено
Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Мелкий малярный ремонт (Устранение следов граффити) Подготовка к проведению работ (демонтаж трапов) Ремонт кровли	3 квартал	выполнено
Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел электротехнических работ службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Техническое обслуживание	3 квартал	выполнено
Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Техническое обслуживание	3 квартал	выполнено
Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Технический осмотр кровли, чердака, подвала, лестниц, дверей, окон	3 квартал	выполнено
Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел электротехнических работ службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Профилактический осмотр в действующих электроустановках	3 квартал	выполнено
Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Ремонт ворот (Ремонт проушины замка ворот)	3 квартал	выполнено
Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Технический осмотр сантехнического оборудования, системы ц/о, ГВС и ХВС, проверка приборов учета, регулировка отопления	3 квартал	выполнено
Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Ремонт резьбового соединения Ремонт участка трубы Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы	3 квартал	выполнено
Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел электротехнических работ службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Техническое обслуживание	3 квартал	выполнено

Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Технический осмотр кровли, чердака, подвала, лестниц, дверей, окон	3 квартал	выполнено
Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел электротехнических работ службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Профилактический осмотр в действующих электроустановках	3 квартал	выполнено
Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел электротехнических работ службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Техническое обслуживание	3 квартал	выполнено
Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Технический осмотр сантехнического оборудования, системы ц/о, ГВСиХВС, проверка приборов учета, регулировка отопления	3 квартал	выполнено
Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Техническое обслуживание	3 квартал	выполнено
Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Технический осмотр кровли, чердака, подвала, лестниц, дверей, окон	4 квартал	выполнено
Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел электротехнических работ службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Профилактический осмотр в действующих электроустановках	4 квартал	выполнено
Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел технических средств связи Установка домофона	4 квартал	выполнено
Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Технический осмотр сантехнического оборудования, системы ц/о, ГВСиХВС, проверка приборов учета, регулировка отопления	4 квартал	выполнено
Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел электротехнических работ службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Профилактический осмотр в действующих электроустановках	4 квартал	выполнено
Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел электротехнических работ службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Техническое обслуживание	4 квартал	выполнено
Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Техническое обслуживание	4 квартал	выполнено
Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел электротехнических работ службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Техническое обслуживание (Замена ламп.)	4 квартал	выполнено
Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Технический осмотр кровли, чердака, подвала, лестниц, дверей, окон	4 квартал	выполнено

Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел электротехнических работ службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Профилактический осмотр в действующих электроустановках	4 квартал	выполнено
Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Ремонт ограждения (Ремонт переходов коммуникаций)	4 квартал	выполнено
Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел электротехнических работ службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Техническое обслуживание	4 квартал	выполнено
Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Технический осмотр сантехнического оборудования, системы ц/о, ГВС и ХВС, проверка приборов учета, регулировка отопления	4 квартал	выполнено
Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Техническое обслуживание	4 квартал	выполнено
Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел электротехнических работ службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Профилактический осмотр в действующих электроустановках	4 квартал	выполнено
Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Технический осмотр кровли, чердака, подвала, лестниц, дверей, окон	4 квартал	выполнено
Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Технический осмотр сантехнического оборудования, системы ц/о, ГВС и ХВС, проверка приборов учета, регулировка отопления	4 квартал	выполнено
Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел электротехнических работ службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Техническое обслуживание	4 квартал	выполнено
Кутузова набережная,34, Лит. А	Отдел эксплуатации службы эксплуатации и ремонтно-строительных работ Техническое обслуживание	4 квартал	выполнено